

---

## Rastilan metroaseman ympäristön liikenneturvallisuus

Vuosaaren Rastilan metroaseman ympäristössä on kaksi vaaran paikkaa, jotka vaatisivat havaintojeni ja alueen asukkailta saamani palautteen johdosta korjausta. Vuotieltä ABC huoltoaseman ja metroaseman liityntäpysäköintialueen kohdalla olevalla suojatiellä on pysäköintialueen reunamuurin johdosta huono näkyvyys. Kaikki autoilijat eivät noudata suojatien edessä olevaa Stop-merkkiä, vaan saattavat ajaa suojatien yli suurella nopeudella. Rastilankallion suunnalta tuleva pyöräilijä tai jalankulkija ei näe autoja muurin takaa ja vakavia vaaratilanteita syntyy. Liuskalle voisi turvallisuuden lisäämiseksi tehdä ennen Stop-merkkiä hidastekorokkeen, valaista suojatien paremmin ja myös parantaa kevyenliikenteen näkyvyyttä tielle.

Toinen korjausta vaativa kohta Rastilan metroaseman ympäristössä on kulku metroaseman eteläpäädyn sisäänkäynnistä Karavaanikuja 2:n pari vuotta sitten valmistuneisiin uusiin asuintaloihin. Retkeilijänkadun ja Karavaanisillan risteuksen suojatiejärjestelyt ovat ajalta ennen uusien talojen valmistumista. Sen sijaan, että käytettäisiin Rastilan pysäköintitalon edessä olevaa suojatietä monet lähtevät oikaisemaan suoraan metroaseman ovelta / ovelle tien yli uuteen taloon ja vaaratilanteita syntyy. Risteykseen olisi parasta tehdä liikennevalot tai jos tämä ei ole mahdollista tehdään joku muu turvallisuutta parantava järjestely.

Ehdotan valtuustaloitteella, että edellä mainitut ongelmapaikat Rastilan metroaseman ympäristössä selvitetään ja ryhdytään toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi.

Helsingissä 26.08.2020

Jalovaara Ville

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä

(1 + 0 allekirjoitusta)